

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISTILAH	x
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Korosi.....	5
2.2 Mekanisme Terbentuknya Korosi	7
2.3 Inhibitor Korosi	8
2.4 Kecombrang (<i>Etlingera elatior (Jack)</i>).....	9
2.5 Uji Fitokimia	14
2.6 Ekstraksi.....	16
2.7 Metode Tafel.....	18
2.8 NaCl Sebagai Penyebab Korosi.....	19
2.9 Isoterm Adsorpsi.....	20
2.10 Parameter Aktivasi.....	21
2.11 Scanning Electron Microscopy (SEM).....	22
2.12 Fourier Transform Infrared FTIR.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
3.2 Bahan, Alat, dan Instrumentasi	25
3.3 Prosedur.....	26
3.3.1 Preparasi sampel daun kecombrang hijau	27

3.3.2 Ekstraksi daun kecombrang hijau.....	27
3.3.3 Karakterisasi ekstrak daun kecombrang hijau	27
3.3.4 Preparasi sampel baja karbon	28
3.3.5 Penyiapan Larutan NaCl 1%	28
3.3.6 Uji Inhibisi Korosi.....	28
3.3.7 Analisis Mikroskopi Elektron (SEM).....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Karakterisasi ekstrak daun kecombrang hijau	29
4.1.1 Skrining Fitokimia	29
4.1.2 Uji FTIR.....	30
4.2 Analisis Hasil Pengukuran Elektrokimia dengan Metode Ekstrapolasi Tafel	32
4.2.1 Jenis Inhibitor	32
4.2.2 Pengaruh Konsentrasi Inhibitor Terhadap Laju Korosi Pada Suhu 25°C	35
4.2.3 Pengaruh Konsentrasi Inhibitor Terhadap Efektifitas Inhibitor Pada Suhu 25°C	37
4.2.4 Pengaruh Suhu Terhadap Efektivitas Inhibitor.....	37
4.3 Isoterm Adsorpsi.....	39
4.4 Parameter Aktivasi.....	42
4.5 Analisis Mikroskopi Elektron (SEM)	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN A	50
LAMPIRAN B	51
LAMPIRAN C	52
LAMPIRAN D	55